

USER MANUAL

IN THE BOX




Table 1: Optic SPECIFICATIONS

Mode	21000 H	57000 H	22000 H
This is at full 100% brightness, with motion detection on and ambient light sense on. For more routine duties, please visit our website.			
Note: Please fully charge the product every three months to maintain stable power consumption.			
170 mAh 3.87 V (0.64 Wh)	1.0 m	IPX5	Working Temperature: 0°C~45°C
41.45 D * 30.30 D * 30.30 mm 1.77" * 1.18" * 1.18" (W * H * D)	0.4L (Cleaning Material)	45 g (1.62 oz) (Including Battery)	

Figure 4 Manual On




Figure 5 Manual Off




Figure 6 Motion Sensor Function On/Off



Figure 7 Brightness Adjustment (Manual Mode)



Figure 8 Mode Switching





Figure 9 Reticle System Switching



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

Table 2: Oight X Charging Cover

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring 4.5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10 Energy-Saving Function




Figure 11 Battery Indicators




Figure 12 How to Install





Figure 13 Zero Setting



出厂默认开启震动感应功能。 开机状态下，双击“+”键并按住3秒以上，可以开启和关闭该功能。 开启震动感应功能时，光学装置光标闪烁1次。 关闭震动感应功能时，光学装置光标闪烁2次。 5.4 操作模式：参见 Figure 7； 手动模式：出厂默认为手动模式。 手动模式下，设置 12 个亮度档位，1 档和 2 档为夜间档，3 档至 12 档为白天档，12 档为最亮档。 单击“+”键增加亮度，单击“-”键减少亮度。 震动感应模式：使用光感技术，光学亮度会根据环境光线的强弱自动调整。 自动感光模式支持手动上下下一档调节。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。	7.2 充电电量指示灯： 指示灯亮起后，显示时长为 5S。 显示光学装置电量： 充电量在光学装置上开始给光学装置充电时，显示光学装置电量； 充电过程中，如再次显示光学装置电量，单击充电量按钮。 显示充电电量： 当充电量不在光学装置上时，单击充电量按钮或用 USB-C 线充电，均显示充电电量； 当光学装置在光学装置上时，使用 USB-C 线充电，显示充电电量； 将充电量从光学装置上取下时，显示充电电量。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。	5.1 Einschalten, siehe Abbildung 4; Manuelles Einschalten: Bei aktivierter Funktion der Optik einen beliebigen Schalter drücken. Automatisches Einschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch ein, sobald sie bewegt wird. 5.2 Ausschalten, siehe Abbildung 5; Manuelles Ausschalten: Zum Ausschalten der Optik die Schalter „+“ und „-“ gleichzeitig für mehr als 0.5 Sekunden drücken. Automatisches Ausschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang nicht bewegt wird. 5.3 Bewegungsfunktion, siehe Abbildung 6; Die Bewegungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Bei eingeschalteter Gerät den „+“-Schalter zweimal länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz einmal. Bei deaktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz zweimal. 5.4 Betriebsarten, siehe Abbildung 7; Manueller Modus: Der manuelle Modus ist standardmäßig eingestellt. Im manuellen Modus gibt es 12 Helligkeitsstufen. Die Stufen 1 und 2 sind Nachtsichtstufen, die Stufen 3 bis 12 sind Tageslichtstufen, wobei Stufe 12 die hellste ist. Mit dem „+“-Schalter wird die Helligkeit erhöht, mit dem „-“-Schalter wird sie verringert. Automatischer Erkennungsmodus: Mit der Lichtsensortechnologie wird die Helligkeit der Umgebung automatisch erkannt, die Umgebungsbildungsbedingungen angepasst. 4.1 Ladeabdeckung aufladen, siehe Abbildung 2; Die Ladeabdeckung mit dem USB-C-Kabel aufladen. Das Akkusymbol der Anzeige auf der Abdeckung blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Abdeckung geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 4.2 Optik aufladen, siehe Abbildung 3; Die Ladeabdeckung auf die Optik legen, um sie zu laden. Das Akkusymbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Optik geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 5.6 Bedienung der Optik; Vor der ersten Verwendung müssen die Ladeabdeckung und die Optik vollständig aufgeladen werden.	6.1 充电功能： 显示光学装置电量： 充电量在光学装置上开始给光学装置充电时，显示光学装置电量； 充电过程中，如再次显示光学装置电量，单击充电量按钮。 显示充电电量： 当充电量不在光学装置上时，单击充电量按钮或用 USB-C 线充电，均显示充电电量； 当光学装置在光学装置上时，使用 USB-C 线充电，显示充电电量； 将充电量从光学装置上取下时，显示充电电量。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。	5.1 Einschalten, siehe Abbildung 4; Manuelles Einschalten: Bei aktivierter Funktion der Optik einen beliebigen Schalter drücken. Automatisches Einschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch ein, sobald sie bewegt wird. 5.2 Ausschalten, siehe Abbildung 5; Manuelles Ausschalten: Zum Ausschalten der Optik die Schalter „+“ und „-“ gleichzeitig für mehr als 0.5 Sekunden drücken. Automatisches Ausschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang nicht bewegt wird. 5.3 Bewegungsfunktion, siehe Abbildung 6; Die Bewegungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Bei eingeschalteter Gerät den „+“-Schalter zweimal länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz einmal. Bei deaktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz zweimal. 5.4 Betriebsarten, siehe Abbildung 7; Manueller Modus: Der manuelle Modus ist standardmäßig eingestellt. Im manuellen Modus gibt es 12 Helligkeitsstufen. Die Stufen 1 und 2 sind Nachtsichtstufen, die Stufen 3 bis 12 sind Tageslichtstufen, wobei Stufe 12 die hellste ist. Mit dem „+“-Schalter wird die Helligkeit erhöht, mit dem „-“-Schalter wird sie verringert. Automatischer Erkennungsmodus: Mit der Lichtsensortechnologie wird die Helligkeit der Umgebung automatisch erkannt, die Umgebungsbildungsbedingungen angepasst. 4.1 Ladeabdeckung aufladen, siehe Abbildung 2; Die Ladeabdeckung mit dem USB-C-Kabel aufladen. Das Akkusymbol der Anzeige auf der Abdeckung blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Abdeckung geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 4.2 Optik aufladen, siehe Abbildung 3; Die Ladeabdeckung auf die Optik legen, um sie zu laden. Das Akkusymbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Optik geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 5.6 Bedienung der Optik; Vor der ersten Verwendung müssen die Ladeabdeckung und die Optik vollständig aufgeladen werden.	6.1 充电功能： 显示光学装置电量： 充电量在光学装置上开始给光学装置充电时，显示光学装置电量； 充电过程中，如再次显示光学装置电量，单击充电量按钮。 显示充电电量： 当充电量不在光学装置上时，单击充电量按钮或用 USB-C 线充电，均显示充电电量； 当光学装置在光学装置上时，使用 USB-C 线充电，显示充电电量； 将充电量从光学装置上取下时，显示充电电量。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。
--	---	--	--	--	--

出厂默认开启震动感应功能。 开机状态下，双击“+”键并按住3秒以上，可以开启和关闭该功能。 开启震动感应功能时，光学装置光标闪烁1次。 关闭震动感应功能时，光学装置光标闪烁2次。 5.4 操作模式：参见 Figure 7； 手动模式：出厂默认为手动模式。 手动模式下，设置 12 个亮度档位，1 档和 2 档为夜间档，3 档至 12 档为白天档，12 档为最亮档。 单击“+”键增加亮度，单击“-”键减少亮度。 震动感应模式：使用光感技术，光学亮度会根据环境光线的强弱自动调整。 自动感光模式支持手动上下下一档调节。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。	7.2 充电电量指示灯： 指示灯亮起后，显示时长为 5S。 显示光学装置电量： 充电量在光学装置上开始给光学装置充电时，显示光学装置电量； 充电过程中，如再次显示光学装置电量，单击充电量按钮。 显示充电电量： 当充电量不在光学装置上时，单击充电量按钮或用 USB-C 线充电，均显示充电电量； 当光学装置在光学装置上时，使用 USB-C 线充电，显示充电电量； 将充电量从光学装置上取下时，显示充电电量。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。	5.1 Einschalten, siehe Abbildung 4; Manuelles Einschalten: Bei aktivierter Funktion der Optik einen beliebigen Schalter drücken. Automatisches Einschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch ein, sobald sie bewegt wird. 5.2 Ausschalten, siehe Abbildung 5; Manuelles Ausschalten: Zum Ausschalten der Optik die Schalter „+“ und „-“ gleichzeitig für mehr als 0.5 Sekunden drücken. Automatisches Ausschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang nicht bewegt wird. 5.3 Bewegungsfunktion, siehe Abbildung 6; Die Bewegungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Bei eingeschalteter Gerät den „+“-Schalter zweimal länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz einmal. Bei deaktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz zweimal. 5.4 Betriebsarten, siehe Abbildung 7; Manueller Modus: Der manuelle Modus ist standardmäßig eingestellt. Im manuellen Modus gibt es 12 Helligkeitsstufen. Die Stufen 1 und 2 sind Nachtsichtstufen, die Stufen 3 bis 12 sind Tageslichtstufen, wobei Stufe 12 die hellste ist. Mit dem „+“-Schalter wird die Helligkeit erhöht, mit dem „-“-Schalter wird sie verringert. Automatischer Erkennungsmodus: Mit der Lichtsensortechnologie wird die Helligkeit der Umgebung automatisch erkannt, die Umgebungsbildungsbedingungen angepasst. 4.1 Ladeabdeckung aufladen, siehe Abbildung 2; Die Ladeabdeckung mit dem USB-C-Kabel aufladen. Das Akkusymbol der Anzeige auf der Abdeckung blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Abdeckung geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 4.2 Optik aufladen, siehe Abbildung 3; Die Ladeabdeckung auf die Optik legen, um sie zu laden. Das Akkusymbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Optik geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 5.6 Bedienung der Optik; Vor der ersten Verwendung müssen die Ladeabdeckung und die Optik vollständig aufgeladen werden.	6.1 充电功能： 显示光学装置电量： 充电量在光学装置上开始给光学装置充电时，显示光学装置电量； 充电过程中，如再次显示光学装置电量，单击充电量按钮。 显示充电电量： 当充电量不在光学装置上时，单击充电量按钮或用 USB-C 线充电，均显示充电电量； 当光学装置在光学装置上时，使用 USB-C 线充电，显示充电电量； 将充电量从光学装置上取下时，显示充电电量。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6 模式及亮度记忆功能： 在手动模式下关机，再次开机仍为手动模式，光标亮度为上关机前亮度； 在感光模式下关机，再次开机仍为感光模式； 光感模式和手动模式均记忆关机前亮度的开启/关闭状态。	5.1 Einschalten, siehe Abbildung 4; Manuelles Einschalten: Bei aktivierter Funktion der Optik einen beliebigen Schalter drücken. Automatisches Einschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch ein, sobald sie bewegt wird. 5.2 Ausschalten, siehe Abbildung 5; Manuelles Ausschalten: Zum Ausschalten der Optik die Schalter „+“ und „-“ gleichzeitig für mehr als 0.5 Sekunden drücken. Automatisches Ausschalten: Bei aktivierter Bewegungsfunktion schaltet sich die Optik automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang nicht bewegt wird. 5.3 Bewegungsfunktion, siehe Abbildung 6; Die Bewegungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Bei eingeschalteter Gerät den „+“-Schalter zweimal länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz einmal. Bei deaktivierter Funktion blinkt das Fadenkreuz zweimal. 5.4 Betriebsarten, siehe Abbildung 7; Manueller Modus: Der manuelle Modus ist standardmäßig eingestellt. Im manuellen Modus gibt es 12 Helligkeitsstufen. Die Stufen 1 und 2 sind Nachtsichtstufen, die Stufen 3 bis 12 sind Tageslichtstufen, wobei Stufe 12 die hellste ist. Mit dem „+“-Schalter wird die Helligkeit erhöht, mit dem „-“-Schalter wird sie verringert. Automatischer Erkennungsmodus: Mit der Lichtsensortechnologie wird die Helligkeit der Umgebung automatisch erkannt, die Umgebungsbildungsbedingungen angepasst. 4.1 Ladeabdeckung aufladen, siehe Abbildung 2; Die Ladeabdeckung mit dem USB-C-Kabel aufladen. Das Akkusymbol der Anzeige auf der Abdeckung blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Abdeckung geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 4.2 Optik aufladen, siehe Abbildung 3; Die Ladeabdeckung auf die Optik legen, um sie zu laden. Das Akkusymbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Optik geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang leuchtet und sich schaltet dann aus. 5.6 Bedienung der Optik; Vor der ersten Verwendung müssen die Ladeabdeckung und die Optik vollständig aufgeladen werden.	6.1 充电功能： 显示光学装置电量： 充电量在光学装置上开始给光学装置充电时，显示光学装置电量； 充电过程中，如再次显示光学装置电量，单击充电量按钮。 显示充电电量： 当充电量不在光学装置上时，单击充电量按钮或用 USB-C 线充电，均显示充电电量； 当光学装置在光学装置上时，使用 USB-C 线充电，显示充电电量； 将充电量从光学装置上取下时，显示充电电量。 5.5 切换模式：参见 Figure 8； 开机状态下，长按“+”键3秒以上，切换模式，模式按照手动>自动感光>进行循环切换； 切换为手动模式时，光学装置光标会闪烁1次(以第8档位亮度为基准并保持持续亮黄)； 切换为自动感光模式时，光学装置光标会闪烁2次(以手动档位亮度为基准)； 5.6
--	---	--	--	--	---